

SLĒDZIENS, RISINĀJUMS

(GĀJĒJU TILTS PĀR AĢI, BĒRZU ALEJA)

Galveno defektu uzskaitījums:

- Stats ir novirzījies no vertikālā stāvokļa (ass 1-1).
- Statu pamatu izdrupšana.
- Galveno trošu novietojums virs stata neatbilstoši izpildīts- trosei nav iespējas pārvietoties bez mehāniškiem bojājumiem statam un trosei.
- Pakaru un trošu stiprināšana pie tilta laiduma nepietiekama nepieciešamās slodzes pārnešanai uz galvenajām trosēm.
- Nespriegotas troses.
- Galveno trošu gali „ieauguši” zemē/zālē.
- Nelieli mūra izšuvojuma bojājumi.
- Garensiju un šķērssiju korozija.
- Balstu uzbēruma nogāžu izskalojumi/nogrūvumi.
- Tilta margu nobeigumi veidoti neatbilstoši- nobeigumi nepieciešami noapaļoti, lai nav iespējams „uzdurties”.

Apskatāmais tilts pēc konstrukcijas sākotnēji ir projektēts, gājēju slodžu uzņemšanai, kā iekārtais tilts, savukārt pašlaik, nesošā daļa ir garensijas.

Nemot vērā iepriekš minēto, būtu nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību:

- Statu stāvoklim, nepieciešams nostiprināt vertikālā stāvoklī (ass 1-1);
- Galveno trošu novietojumam (nepieciešams veidot slīdelemta/trīša konstrukciju virs stata);
- Galveno trošu spriegošanai (nepieciešamības gadījumā uzstādot papildu spriegotājus);
- Stinguma trošu spriegojumam un enkurojumam pie laiduma (nostiprinot esošos un papildinot ar jauniem enkuriem) un gala enkuru stiprināšanai;
- Tilta balstu stāvoklim (veicot nepieciešamos remontdarbus mūra izdrupumu un šuvju atjaunošanā);
- Siju korozijas procesa apturēšanai (veicot siju virsmu attīrīšanu pirms krāsošanas darbu izpildes);
- Uzbēruma nostiprinājuma noturībai (papildinot uzbēruma ar grunts materiālu);
- Satiksmes drošības apstākļiem (uzstādot margu nobeiguma elementus).

Veicot tilta trošu spriegošanas un enkurošanas darbus, statu enkurošanas darbus vertikālajā stāvoklī ir iespējams atjaunot tilta sākotnēji projektēto nestspēju, uz šo brīdi nesošās daļas loma uzticēta garensiju daļai.

Uz šo brīdi tiltu nav iespējams izmantot pilnvērtīgi un slogošana ar tam paredzēto pilno gājēju slodzi nav pieļaujama un uzskatāma par bīstamu.

KOPIJA PAREIZA Sagatavoja:

*Saulkrastu novada domes
Lielvēdības un personāla nodalas
veikala lietvede*



M.Tams

Irina Gavrilova

Saulkrastus, 24.01.2014.

Tilta numurs: Gājēju
tilts

TILTA NUMURS	Gājēju tilts	TILTA NOSAUKUMS	Gājēju tilts pār Aģi	NOVADS	Saukrastu
GARUMS:	24°25'5"	PLATUMS:	57'19"8"	AUTOCEĻŠ (KODS, NOSAUKUMS) Bēzru aleja	
GARUMS:	PLATUMS:	18.10	CEĻŠ	Virs	FOTOGRĀFIJAS
TILTA GARUMS (m)			ŠĶĒRSLIS	Āge	
TILTA PLATUMS (m)	1.23		AUGSTUMA IEROBEŽOJUMS (m)	Nav	
BRAUKTUVEΣ PLATUMS (m)	1.05		PLATUMA IEROBEŽOJUMS (m)	1.05	
IETVĒS PLATUMS (m)	LABĀ PUZE: 0.0m	KREIŠA PUZE: 0.0m	SATIKSMI IEROBEŽOJOSAS CELĀ ZĪMES Nav (Gājēju slodze)		
LAIDUMS (-1) (m)	16.80 (6.60m + 7.10m atsaites)				
SEGUMS	Koka kājis				
TILTA TIPTS	Iekārtais tilts				
STARPBALSTS (-1)		Nav			
GALA BALSTI	Masīvs pilons				
KOMUNIKĀCIJAS	Komunikāciju caurule				
PROJEKTĒJA: Nav zināms		NOVIETOJUMA PLANS			
BŪVĒJA: Nav zināms					
BŪVDARBU PABEIGŠANAS GADS: Nav zināms					



Skats uz tilta brauktuvi no Zvejniekiemā vidusskolas pusēs.




Tilta sānskats no augšēces pusēs.


Zvejnieki Ciemis

Gājēju tilts pār Aģi, Bērzu aleja, Saulkrastu pilsēta


Sānskats



Šķērsgriezums




Plāns




Gājēju tilts pār Aģi, Bērzu aleja, Saulkrastu pilsēta

Inspicējis: AS "Ceļu inženieri" 04.04.2016.




Virsskats no Zvejniekciema vidusskolas puses.



Virsskats no Tallinas ielas puses.



Sānskats no lejteces puses.



Sānskats no augšteces puses.




Skats uz gājēju tiltu no Zvejniekciema vidusskolas puses. Tilta margu nobeigumi veidoti neatbilstoši - nobeigumi nepieciešami noapaļoti, lai nav iespējams „uzdurties”.



Zvejniekciema vidusskolas puse. Galveno trošu gali „ieauguši” zemē/zālē.



Zvejniekciema vidusskolas puse.




Zvejniekciema vidusskolas puse. Galveno trošu novietojums virs stata neatbilstoši izpildīts- trosei nav iespējas pārvietoties bez mehāniskiem bojājumiem statam vai trosei.




Zvejniekciema vidusskolas puse. Galveno trošu novietojums virs stata neatbilstoši izpildīts- trosei nav iespējas pārvietoties bez mehāniskiem bojājumiem statam vai trosei.



Zvejniekciema vidusskolas puse. Stata pamats apdrupis.



Skats uz tilta klāju.



Skats uz statu ass 1-1 (augštece). Stats ir novirzījies no vertikālā stāvokļa. Atsaites trose bojāta.




Skats uz statu ass 1-1 (lejtece). Stats ir novirzījies no vertikālā stāvokļa.




Skats uz statu ass 1-1 (augštece). Stats ir novirzījies no vertikālā stāvokļa. Atsaites trose bojāta.



Skats uz statu ass 1-1 (augštece). Atsaites trose bojāta.



Margu aizpildījuma stiprinājums.



Skats uz margu un piekaru (Lejtece).



Skats uz margām. Augštece. Pakaru un trošu stiprināšana pie tilta laiduma nepietiekama nepieciešamās slodzes pārnešanai uz galvenajām trosēm.



Skats uz margām. Augštece.



Skats uz gala balstu uz ass 2-2. Nelieli mūra izšuvojuma bojājumi.



Skats uz gala balstu uz ass 2-2. Nelieli mūra izšuvojuma bojājumi.



Skats uz laidumu no apakšas uz ass 2-2. Garensiju un šķērssiju korozija.



Skats uz gala balstu uz ass 1-1. Nelieli mūra izšuvojuma bojājumi.



Skats uz laidumu no apakšas uz ass 1-1. Garensiju un šķērssiju korozija.




Skats uz gala balstu uz ass 1-1. Garensiju un šķērssiju korozija.



Skats uz laidumu no apakšas uz ass 1-1.



Skats uz laidumu no apakšas uz ass 2-2.



Skats uz laidumu no apakšas uz ass 2-2.



Skats uz laidumu no apakšas. Garensiju un šķērssiju korozija.



Skats uz laidumu no apakšas. Garensiju un šķērssiju korozija.



Tilts no apakšas. Skats uz gala balstu uz ass 2-2.



Skats uz laidumu no apakšas. Garensiju un šķērssiju korozija.

* Pārējās, apsekošanas laikā uzņemtās, fotogrāfijas skatīt CD materiālā.

Inventarizācijas datu forma

Lapa 1 no 2

Tilta identifikācija

Tilts Nr.	Tilta vārds	LVC nodajas nosaukums	Novads	Būves gads
Gājēju tilts	Aģes tilts	-	Saulkrastu	-

Pārvalde

Būvniecība

Tiltskategorija	Tilts īpašnieks	Projektētājs	Būvuzraugs
GT	Saulkrastu novads	Nav zināms	Nav zināms
Albīd īgaļs par uzturēšanu	Ģenerāluzņēmējs	Plina būvuzmaksas	
Saulkrastu novada dome	Nav zināms	Nav zināms	

Ceļa identifikācija

Gabe-nais	Novieto-jums	Šķērslis	Ceļa klasē un No.	Piesaiste	Izvieto-jums	Ceļa nosaukums un/vai tilta pārejas nosaukums	Satiksmes ierobežojumi (m)
	V					Bērzu aleja	Platums: 1.05 Augstums: Nav
	Z	UP				Aģe	Platums: 15.0 Augstums: 4.20

Pastiprināšana/Rekonstrukcija

Pastiprināšanas vai rekonstrukcijas tīps	Ģenerāluzņēmējs	Izmaksas	Gads
9. Klāja rekonstrukcija, Margu un malējo siju krāsojuma atjaunošana, margu aizpildījuma atjaunošana			

Konstrukcijas tips

Konstrukcijas tīps	Materiāls	Statiskā sistēma	Asis (no -īdz)
61 Iekārtais tilts	83 Tērauda/Koka	2 Nepārtraukta sistēma	1 2

Galvenie parametri

Plīns garums (m)	Plīns platums (m)	Ietves platums – labā josla (m)	Laidumu skaits
18.10	1.23	0.00	1
Caurekļa garums (m)	Brauktuvēs platums (m)	Ietves platums – kreisā josla (m)	Slīpums (grādi)
-	1.05	0.00	90°

Laidumi

Asis	Asis teksts	Laiduma garums (m)
1	Tallinas iela	16.80
2	Bērzu aleja	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Dokumentācija

Ieraksta tīps	Arhīva adrese	Arhīva norāde	Piezīmes

Incidenti un pieredze

Incidents val pieredze	Gads	Attiecības uz tipu vai elementu
Skatīt pievienoto slēdzienu.		
Apraksts		

Vispārējas piezīmes par tiltu

Apraksts
Skatīt pievienoto slēdzienu.

Tilta elementi (Inventarizācijas datu forma – lapa 2)

**Gājēju
tilts**

TiltaNr

Lapa 2 no 2

Grunts

Elements	Elementa apraksts	Elementa tekssts	Status	Materiāls	Materiāla tekssts	Virmsmas apstrāde	Virmsmas apstrādes apr.	Aizsardzība	Aizsardzības apr.	Pamatā	Pamatā apraksts
11 Upes gultne	Age	1	1	2	6 Smilts				7 Nav aizsargāts		
12 Uzbērumns		1	1	3 Smilts				1 Neapstrādāts	9	Nav	1 Izvērtīsta pēda
12 Uzbērumns		1	2	3 Smilts				1 Neapstrādāts	9	Nav	1 Izvērtīsta pēda

Apakšbūves elementi

Elements	Elementa apraksts	Elementa tekssts	Skaitls	Aisīs	Materiāls	Materiāla tekssts	Virmsmas apstrāde	Virmsmas apstrādes apr.	Aizsardzība	Aizsardzības apr.	Pamatā	Pamatā spraksts
23 Pilons	9 Stata pilons		2	1	1	2 Dzelzsbetons		1 Neapstrādāts	9	Nav	1 Izvērtīsta pēda	
23 Pilons	9 Stata pilons		2	2	2	2 Dzelzsbetons		1 Neapstrādāts	9	Nav	1 Izvērtīsta pēda	
24 Enkurojums	9 Atsaitīes enkurs		2	1	2	2 Dzelzsbetons		1 Neapstrādāts				
24 Enkurojums	9 Atsaitīes enkurs		2	2	2	2 Dzelzsbetons		1 Neapstrādāts				

Virsbūves elementi un konstrukcijas komponenti

Elements	Elementa apraksts	Elementa tekssts	Skaitls	Aisīs	Materiāls	Materiāla tekssts	Virmsmas apstrāde	Virmsmas apstrādes apr.	Aizsardzība	Aizsardzības apr.	Aizsardzības apr.
32 Sija		9 U veida sija	2	1	2	2 Tērauds		2 Krāsots			
34 Klājs		4 Brusu klājs	1	1	2	4 Kokš		4 Ūdens rep.			
41 Galvenie kabeļi		2 Dalīti valēji	2	1	2	1 Tērauds		3 Galvanizēts			
42 Piekari	2 gab. uz katru stieni	2 Vairāki stieņi	6	1	2	1 Tērauds		3 Galvanizēts			
61 Balstiklas		9 Ruberoīds	1	1	9 Ruberoīds						
61 Balstiklas		9 Ruberoīds	1	2	9 Ruberoīds						
65 Barjeras		3 Stieņu margas	2	1	2	9 Tērauds/Koks		9 Krāsots/Ūdens rep.			
69 Atsaitīes			4	1	2	1 Tērauds		3 Galvanizēts			

Piederumi un citi elementu tipi

Elements	Elementa apraksts	Elementa tekssts	Skaitls	Aisīs	Materiāls	Materiāla tekssts	Virmsmas apstrāde	Virmsmas apstrādes apr.	Aizsardzība	Aizsardzības apr.	Aizsardzības apr.
74 Caurules/Kabeļi	9 Caurules/Kabeļi		1	1	2	1 Tērauds					

KOPIJA PAREIZA
*Saulkrastu novada domes
 Lietvedības un personāļu nodajās
 vecākā lietvede*


 Irina Gavrilova

Saulkrastos, 24.01.2014.